

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом _____ нет _____
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \leq м
 3.2.2 время движения (пешком) \leq мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4 Перекрестки: *перерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
 3.2.6 Перепады высоты на пути. *есть, нет (описать _____)*
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (_____)*
 3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-н, Г-ч, У) *нет*
 3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-н, Г-ч, У) *нет*

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания – способ предоставления услуг инвалидами (отметить выбранный способ знаком «+»)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
Все категории инвалидов***					
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			+
О-н (с нарушениями опорно-двигательного аппарата – поражение нижних конечностей)		+			+
О-в (с нарушениями опорно-двигательного аппарата – поражение верхних конечностей)	+				+
С-н (полное нарушение зрения – слепота)		+			+
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				+
Г-н (полное нарушение слуха – глухота)	+				+
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				+
У (нарушение умственного развития)	+				+

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно обих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4 Доступность структурно-функциональных зон объекта на 06 сентября 2021 года*

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	ДУ-им
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-им
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-им
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-	-	-	-

* указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности "Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МПН"; при повторном обследовании делается Вкладка к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по соответствующему пункту

** если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (зачеркнуть об этом)

*** указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и иных МПН: **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (технические требования нормативно-технических документов согласованы с представителем общественности объединения инвалидов); **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); **ВНД** временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 06 сентября 2021 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДП	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этап (неотложных работ)									
2 этап (отложенных работ)	ДП	ДП	ДЧ	ДУ-им	ДП	ДП	ДП	ДУ-им	
3 этап (итоговых работ)									

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - указывается только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-им** - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (__ год), в целевую программу (__ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности _____

26.12.2023 г

4. Решение по обеспечению доступности объектов и услуг

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

№ п/п	Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)								
			К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	
1	1 этап (неотложные мероприятия)										
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с общественными организациями инвалидов	ДУ-пп	+	-	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Организация предоставления услуг по месту жительства (на дому)	ДУ-дом									
1.3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант									
1.4	Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года										
2	2 этап (отложенные мероприятия)										
2.1	Создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту "А" / "Б") с согласованием с общественными организациями инвалидов (приобретение технических средств адаптации, проведения ремонтных работ)	ДУ-ним	+	-	+	+	-	+	+	+	
2.2	Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения										

	технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве								
2.2.1	По варианту «А»	ДЦ							
2.2.2	По варианту «Б»	ДЧ							
2.3	Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года								
3	3 этап (итоговые мероприятия)								
3.1	Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам								
3.1.1	По варианту «А»	ДЦ	+	-	+	+	+	+	+
3.1.2	По варианту «Б»	ДЧ							
3.2	Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года								

* подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от 01 октября 2022 года № 250-п

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____
- техническая экспертиза _____
- разработка проектно-сметной документации _____
- **согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)** _____
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний	Дата "____" _____ 20__ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к "дорожной карте" объекта)	Дата "____" _____ 20__ г.
Замечания устранены	Дата "____" _____ 20__ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата "____" _____ 20__ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) centre652240@mail.ru
- Карте доступности (адрес) www.zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от **26.12.2023 г.**
2. Маршрут (схема) движения инвалидов и иных МГН на объекте на **1 листе**
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) **10 штук**
4. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель: _____ Суханова Любовь Евгеньевна, и.о. директора МБУК «ЦНТнКДД»

Члены комиссии: _____ Лизунова Наталья Сергеевна, заведующий Поволжским сельским Домом культуры – филиалом МБУК «ЦНТнКДД»

_____ Степанов Андрей Александрович, заведующий отделом МБУК «ЦНТнКДД»

Кузнецов Степан Сергеевич, специалист по охране труда МБУК «ЦНТнКДД»

Марко Вячеслав Степанович, Председатель Тяжинской районной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов»

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 2023 г. (протокол № _____)
Окружной комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Тяжинском муниципальном округе.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Нововосточный сельский Дом культуры – филиал
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности»
652253, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский муниципальный округ, п.Нововосточный, ул.Советская, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Знакомые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)			Состояние доступности соответствующей зоны	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
	1. Территория, прилегающей к зданию:						
1.	Вход (входы) на территорию	Вход на территорию имеет травянистое и травяное покрытие		Выравнивание поверхностей пешеходных путей, выделение контрастным светом, обеспечение нескользящего покрытия	О-в, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствие на территории знамосхем, информационных стендов и табличек об объекте		Оборудование входа на территорию знамосхемами, информационными стендами и табличками об объекте	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
2.	Путь (пути) движения на территории	Травяное и травянистое покрытие территории имеет неровности и выбоины		Выравнивание поверхности пешеходных путей и устройство съездов, выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия и установка поручней	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует тактильное средство на пешеходных путях		Устройство тактильного, предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами	С-ч, О-в, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют визуальные		Оборудование указателями	С-ч, О-в, Г-п,		К, О-н, О-в,

		указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте		на путях движения	Г-ч, У		С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют указатели для тактильного восприятия (контакта)		Оборудование указателей для тактильного контакта на путях движения	С-ч, О-в Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
3.	Лестница (наружная)	отсутствует					
4.	Автостоянка и парковка	отсутствует		- Устройство покрытия автостоянки и парковки. - Нанесение разметки парковочного места, ширины не менее 3,5 м - Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями - Оборудование парковочного места спец. знаками, на высоте не менее 1,5 м - Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа	О-в, С-ч (в сопровождении; с помощью работников учреждения), Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
2. Входа (входов) в здание:							
1.	Лестница (наружная)	отсутствует					
2.	Пандус (наружный)	Отсутствуют пандусы или другие средства подъема	Устройство пандуса		О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У	К, О-в, О-н, С-п, С-ч	
3.	Входная площадка (перед дверью)	Перепад высоты		Установка приставного минипандуса	Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Поверхности покрытий входных площадок не соответствуют требованиям п.3.14 СНиП 35-01-2001		Оборудование противоскользящим покрытием	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
4.	Дверь (входная)	Полотна наружных дверей не имеют смотровых панелей		Оборудование в соответствии с СНиП и СП	Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Высота порога наружных дверей превышает норматив 0,014 м		Оборудование в соответствии с СНиП и СП	Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Дверные запоры на путях эвакуации не имеют ручки нажимного действия.		Оборудование в соответствии с СНиП и СП	Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У

5.	Тамбур	Внутренние размеры тамбура не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001		Работы по расширению тамбура до указанных объемов	Г-п, Г-ч, У		Г-ч, У К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Высота порога тамбура превышает норматив 0,014 м		Оборудование в соответствии с СНиП и СП	Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Поверхности покрытий тамбура не соответствуют требованиям п.3.14 СНиП 35-01-2001		Выравнивание тамбура, оборудование противоскользящим покрытием	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	3. Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ 12.4.026		Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует визуальная информация на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения не более 2,5 м по путям движения инвалида, а также знаки и указатели, не содержащие текстовой информации на высоте		Оборудование путей движения информационными указателями, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Высота порогов более 0,014 м		Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации, предупреждающая визуальную, звуковую и тактильную информацию		Оборудование путей движения системой информации и сигнализации	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют указатели для тактильного восприятия: контакты (дублирующие шрифтом Брайля)		Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют направляющие		Устройство тактильных до-	О-в, С-ч, Г-п,		К, О-н, О-в,


		тактильные дорожки вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены (ширина дорожки не менее 500 мм)		рожек	Г-ч, У		С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах и др. вертикальных поверхностях		Установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		В вестибюлях отсутствуют информаторы, в т.ч. звуковые		Установка аудиовизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Не соответствует ширина дверных проемов в стене		Расширение дверных проемов до нормативной величины	О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
2.	Лестницы (внутри здания)	отсутствует					
3.	Лифт пассажирский (или подъемник)	отсутствует					
4.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям		Устройство путей эвакуации в соответствии с п. 3.42 СНиП 35-01-2001			К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
1.	Кабинетная форма обслуживания	не предусмотрена			-		
2.	Зальная форма обслуживания	Неорганизованность (при необходимости) сурдоперевода, лифтосурдоперевода или допуска сурдо-тифлосурдопереводчика при оказании услуг		Организовать сурдоперевод, допуск сурдопереводчика; (в зале дополнительно – предусмотреть место размещения сурдопереводчика и освещение зоны его расположения – при необходимости)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, У		К, О-н, О-в, С-н, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствие визуального (в том числе светового)		Организовать размещение лиц с нарушениями слуха в зале на	К, О-н, О-в, У		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п,

		дублирования звуковой информации		расстоянии не более 3 м от источника звука			Г-ч, У
3.	Призывочная форма обслуживания	не предусмотрено			-		
4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	не предусмотрено			-		
5.	Кабина индивидуального обслуживания	не предусмотрено			-		
6.	Место приложения труда	не предусмотрено			-		
7.	Жилые помещения	не предусмотрены					
5. Санитарно-гигиенические помещения							
1.	Туалетная комната	Туалетная комната не соответствует требованиям (ширина - глубина - пространство рядом с унитазом для размещение коляски - свободное пространство для разворота – ширина дверного проема, дверь должна открываться наружу)		Оборудовать туалетную комнату в соответствии с требованиями п.3.67 СНиП 135-01-2001 п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Г-п, Г-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		В туалетной комнате отсутствуют крючки для одежды, костылей, тростей и других принадлежностей.		Оборудовать туалетную комнату крючками для одежды, костылей, тростей и других принадлежностями	Г-п, Г-ч, С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют поручни: - откидной во все углы; - два горизонтальных поручня		Устройство поручней в санитарной комнате. Возле унитаза со стороны подъезда коляски - откидной поручень. С другой стороны - опорный поручень	Г-п, Г-ч, С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Унитазы не имеют автоматического слива или с ручным кнопочным управлением.		Установки унитаза с соответствующим управлением слива	Г-п, Г-ч, С-ч, У (в сопровождении с помощью работника)		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

		Высота машин унитаза для МПН не соответствует требованиям		Установка унитаза с нормативной высотой машин унитаза	учреждения) Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют писсуары		Установка писсуара с соответствующим управлением слива	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствуют поручнями для опоры инвалидов при пользовании умывальниками на высоте 0,75-0,8 м (на одном уровне с краем раковины)		Оборудование раковин поручнями	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует зеркало, электрополотенце на высоте 0,8 м от пола		Установка зеркала	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует держатель туалетной бумаги открытого типа на высоте 0,8 м		Установить держатели	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Водопрводный кран не имеет рычажного или кнопочного действия		Установки однорычажного или сенсорного смесителя	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует знак доступности для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 0,1		Оборудование знаком доступности туалета	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении		К, О-в, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

		1,4 до 1,75 м. Отсутствие дублирование рельефными знаками			с помощью работника учреждения)		
		Отсутствует система тревожной сигнализации. - кнопка вызова со штурком на высоте 0,6-0,8 м; - над входом световой мигающий или звуковой оповещатель, срабатывающий		Установка тревожной сигнализации	Г-п, Г-ч С-ч, У (в сопровождении с помощью работника учреждения)		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
2.	Душевая/ ванная комната	отсутствует			-		
3.	Бытовая комната (гардеробная)	отсутствует		Устройство гардеробной	-		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	6. Системы информации на объекте						
1.	Комплексность, единообразие и непрерывности оповещение о чрезвычайных ситуациях	Отсутствует комплексность системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые, тактильные)		Устройство системы информации на объекте			К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
		Отсутствует система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией		Оборудование системой пожарной безопасности			К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У
	7. Пути движения к объекту от установки	-					

Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН по Нововосточному сельскому Дому культуры – филиалу МБУК «ЦНТ и КДЦ»



**Фотографии
структурно-функциональных зон и элементов
Нововосточного сельского Дома культуры – филиала**

1. Территория, прилегающая к зданию



2. Вход в здание



3. Пути движения внутри здания

Вестибюль:



Пути эвакуации:



4. Зона целевого назначения



5. Санитарно-гигиеническое помещение

